

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 000577728-72/2017

Chassi de identificação do veículo: CIC1839CICCONTIN

Tipo de CSV: Sinistrado

Número Nota Fiscal: 13654

DATA DA INSPEÇÃO
14/06/2017DATA DE VALIDADE
14/07/2017**DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL**

NOME	CPF/CNPJ
TECNOJET HIDROJATEAMENTO E VACUO LTDA	10656490000132
MUNICÍPIO	UF
LONDRINA	PR

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
CGG1093	CIC1839CICCONTIN	REB/CONTIN	REBOQUE	CARGA			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
CINZA	1986	1986	0	0	0.0	0.0	30.0
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
0	INEXISTENTE	TANQUE					

CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
CGG1093	CIC1839CICCONTIN	REB/CONTIN	REBOQUE	CARGA			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
CINZA	1986	1986	0	0	0.0	25.5	18.33
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
0	N/A	TANQUE					

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



TRASEIRA



AMBIENTE

**MEDIÇÕES**

MEDIÇÃO DO EIXO 1:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
12.0%	41.0%	0.0%	8.0%	0.0mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 2:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
18.0%	41.0%	0.0%	8.0%	0.0mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 3:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
51.0%	41.0%	0.0%	8.0%	0.0mm/m

DADOS ESPECÍFICOS INSPECIONADOS

Tipo de monta:

MÉDIA

CRLV em nome da segurador:

NA

Denatran - Departamento Nacional de Trânsito

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 000577728-72/2017

Chassi de identificação do veículo: CIC1839CICCONTIN

Tipo de CSV: Sinistrado

Número Nota Fiscal: 13654

CNPJ da seguradora:

NA

Campo de observação do CRLV:

NA



DATA DA INSPEÇÃO
14/06/2017

DATA DE VALIDADE
14/07/2017

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 000577728-72/2017

Chassi de identificação do veículo: C1C1839CICCONTIN

Tipo de CSV: Sinistrado

Número Nota Fiscal: 13654



DATA DA INSPEÇÃO

14/06/2017

DATA DE VALIDADE

14/07/2017

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

NOME DA ITL

AVAL LONDRINA INSPEÇÕES VEICULARES LTDA EPP

CNPJ DA ITL

06129879000152

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANTÔNIO VIEIRA DIAS NETO

CREA

1800051/D

CPF RESPONSÁVEL TÉCNICO

05842434806

OBSERVAÇÕES DO INSPETOR**OBSERVAÇÕES SISTÊMICAS****ESCOPOS INSPECIONADOS****Escopo** 1073 - Recuperação de sinistro

Autorização prévia:

Número: 17001924529
Nome do autorizador: MARIA IZABEL AGUIAR
CPF do autorizador: 35008709968
Observação:

MOTIVOS DE REPROVAÇÃO

- Defeito:** Inexistente, quando obrigatório
Informação: Grupo: Equipamentos obrigatórios e proibidos - Elemento: Protetores de rodas traseiras dos caminhões
- Defeito:** Eficiência total frenagem (veículos leves) entre 41% e 55%
Informação: Grupo: Freios - Elemento: Freios de serviço
- Defeito:** Conservação/fixação deficiente, onde visível
Informação: Grupo: Sistemas e componentes complementares - Elemento: Sistema de engate entre o veículo trator e o reboque e o semi-reboque - Descrição Adicional: DEFORMAÇÃO (ONDULAÇÃO)
- Defeito:** Não coincidência da marca, modelo ou cor do veículo
Informação: Grupo: Identificação - Elemento: Informações do CRLV - Descrição Adicional: NUMERAÇÃO DO CHASSI ILEGIVEL
- Defeito:** Eficiência menor de 18%
Informação: Grupo: Freios - Elemento: Freios de estacionamento
- Defeito:** Inexistente, quando obrigatório
Informação: Grupo: Sinalização - Elemento: Retrorrefletores
- Defeito:** Desequilíbrio por eixo superior a 40%
Informação: Grupo: Freios - Elemento: Freios de serviço
- Defeito:** Existência de cortes ou quebras com exposição dos cordonéis
Informação: Grupo: Pneus e roda - Elemento: Estado geral dos pneus

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 000577728-72/2017

Chassi de identificação do veículo: CIC1839CICCONTIN

Tipo de CSV: Sinistrado

Número Nota Fiscal: 13654



DATA DA INSPEÇÃO
14/06/2017

DATA DE VALIDADE
14/07/2017

Defeito: Outros
Informação Defeito em Freio Estacionamento:

Defeito: Outros
Informação Defeito Eficiência de Freios:

Defeito: Outros
Informação Defeito em Freio Estacionamento:

Defeito: Outros
Informação Defeito Eficiência de Freios:

Defeito: Outros
Informação Defeito Desequilíbrio de Freios:

Defeito: Outros
Informação Defeito em Freio Estacionamento:

Defeito: Outros
Informação Defeito Eficiência de Freios: