	PROCEDIMENTO DE MANUSEIO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, USO E MANUTENÇÃO DOS PADRÕES DE REFERÊNCIA/EQUIPAMENTOS	NORMA Nº NIE-DIMEL-101	REV. Nº 00
		APROVADA EM NOV/2008	PÁGINA 01/03

SUMÁRIO

- 1 Objetivo**
- 2 Campo de Aplicação**
- 3 Responsabilidade**
- 4 Documentos de Referência**
- 5 Documentos Complementares**
- 6 Siglas**
- 7 Manuseio**
- 8 Transporte**
- 9 Armazenamento**
- 10 Uso**
- 11 Manutenção**
- 12 Informações adicionais**
- 13 Histórico da Revisão**

1 OBJETIVO

Esta Norma estabelece o procedimento para manuseio, transporte, armazenamento, uso e manutenção preventiva dos padrões de referência/ equipamentos utilizados pela Dimel.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Norma se aplica à Dimel

3 RESPONSABILIDADE


A responsabilidade pela revisão e cancelamento desta Norma é da Dider.

4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- NIG-DIGE-Q-001 – Apresentação das Normas do Inmetro.
- Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia, 3^a ed., 2007.

5 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- MOD-DIMEL-019 - Modelo de etiquetas de controle de calibração
 - FOR-DIMEL-124 - Registro de equipamento / padrão
-

	NIE-DIMEL-101	REV. 00	PÁGINA 02/03
---	----------------------	--------------------------	-------------------------------

6 SIGLAS

Dimel	Diretoria de Metrologia Legal
Dider	Divisão de Desenvolvimento e Regulamentação Metrológica
Digeq	Divisão de Gestão da Qualidade
NIG	Norma Inmetro Geral

7 MANUSEIO

7.1 Os padrões de referência/ equipamentos devem ser manuseados por técnicos do laboratório ou por pessoas previamente orientadas e autorizadas pelo laboratório.

7.2 O padrão de referência/ equipamento que produza resultados suspeitos, mostre ter defeito ou esteja fora dos limites especificados, deve ser retirado de serviço e deve ser devidamente identificado com etiqueta prevista no MOD-DIMEL-019 de forma a prevenir a sua utilização, até que seja comprovado o seu correto funcionamento por meio de calibração ou de testes.

8 TRANSPORTE

8.1 O transporte dos padrões de referência/ equipamentos deve ser realizado somente por pessoas autorizadas, que devem acompanhar toda movimentação do instrumento.

8.2 Os padrões de referência/ equipamentos, juntamente com seus acessórios, devem ser transportados com devidos cuidados, de forma a evitar danos devidos a pequenos impactos que ocorram eventualmente durante o transporte.

9 ARMAZENAMENTO

Os padrões de referência/ equipamentos devem ser armazenados em local específico de forma a permitir fácil localização, prevenir contaminação ou deterioração e proteger sua integridade.

10 USO

A utilização dos padrões de referência/ equipamentos deve seguir as orientações estabelecidas em seus manuais e instruções específicas, que devem estar prontamente disponíveis para uso do pessoal do laboratório. Instruções adicionais de uso devem ser registradas no FOR-DIMEL-124.

11 MANUTENÇÃO

A metodologia para manutenção preventiva prevista para cada padrão de referência/ equipamento deve ser estabelecida e registrada no FOR-DIMEL-124.

	NIE-DIMEL-101	REV. 00	PÁGINA 03/03
---	----------------------	--------------------------	-------------------------------

12 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

As informações adicionais sobre os padrões de referência/ equipamentos estão contidas no FOR-DIMEL-124, "Registro de Padrão/Equipamento" preenchidos para cada padrão.

13 HISTÓRIO DA REVISÃO

Não existe histórico da revisão desta Norma, pois trata-se do texto original.
