


[Ir para o conteúdo 1](#)
[Ir para o menu 2](#)
[CONTRASTE](#)


Sair

Seja bem vindo,



SARA DUARTE GONÇALVES



Denatran

[Gestão](#)
[Relatórios](#)

 Você está em: [> Gestão](#) [> CSV](#) [> Consulta CSV](#)

Consulta de CSV

CSV

Identificação do CSV:	000558629-55/2017
Chassi de Identificação do Veículo:	WUAUGD4L1FD017920
Estado do CSV:	Emitido
Tipo:	Normal
Aprovado?:	Sim
Data da Inspecao:	12/06/2017
Data/Hora do Registro:	12/06/2017 09:07:47
Data de Validade do CSV:	N/A
Número da Nota Fiscal:	1001063
Observações do Inspetor:	VEÍCULO BLINDADO
Observações Sistêmicas:	

Proprietário

Nome:	AUDI DO BRASIL IND COM VEICLS LTDA
CPF/CNPJ:	03472246000154
Município:	SAO PAULO
UF:	SP

Dados originais do veículo

Placa do Veículo:	FGB5271
Chassi:	WUAUGD4L1FD017920
Marca/Modelo/Versão:	I/AUDI Q7 3.0TFSI
Tipo de Veículo:	UTILITARIO
Ano Fabricação:	2014
Ano Modelo:	2015
Cor:	PRETA
Tipo de Carroceria:	
Espécie:	MISTO
Lotação:	7
Combustível:	GASOLINA
Potência:	333 cv
Cilindrada:	2995 cc
Capacidade de Carga:	0.82 t 6.53 t

CMT:
PBT: 3.09 t

Dados inspecionados do veículo

Placa do Veículo: FGB5271
Chassi: WAUAGD4L1FD017920
Marca/Modelo/Versão: I/AUDI Q7 3.0TFSI
Tipo de Veículo: UTILITARIO
Ano Fabricação: 2014
Ano Modelo: 2015
Cor: PRETA
Tipo de Carroceria:
Espécie: MISTO
Lotação: 7
Combustível: GASOLINA
Potência: 333 cv
Cilindrada: 2995 cc
Capacidade de Carga: 0.52 t
CMT: 6.53 t
PBT: 3.09 t

Dados Itl

CNPJ: 00880230000192
Nome: CATA - CENTRO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA.,
CPF do Engenheiro Responsável: 480.429.190-34
CREA do Engenheiro Responsável: 220183541-1
Nome do Engenheiro Responsável: PEDRO AFONSO ROSA DA CRUZ

Escopos Inspeccionados

Nome do Escopo de Inspeção	Número da Autorização Prévia	Nome do Autorizador	CPF do Autorizador	Observação
Blindagem	17001894468	MARCIO MOACIR PINTO	166.648.888-74	INCLUSAO BL

Dados Específicos


Nome	Valor
Número do registro no exército da blindadora	8281
Número do relatório técnico experimental(retex)	2653/11-2753/12

Medições dos Eixos

Posição	Alinhamento das Rodas	Desequilíbrio dos Freios	Eficiência dos Freios	Freio de Estacionamento	Desequi Suspens
1	5.5 mm/m	2.0 %	65.0 %	27.0 %	2.0%
2	0.0 mm/m	4.0 %	65.0 %	27.0 %	1.0%

Fotografias

Dianteira



ITL: CATA - TATUAPE
Data: 12/06/2017 08:32:02 DENATRAN:236 INMETRO OIA-SV: 0061

Traseira



ITL: CATA - TATUAPE
Data: 12/06/2017 08:32:02 DENATRAN:236 INMETRO OIA-SV: 0061

Ambiente



ITL: CATA - TATUAPE
Data: 12/06/2017 08:32:02 DENATRAN:236 INM

[Download](#)

[Voltar](#)

Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP 70700-010 - Brasília-DF