

**Certificado de Segurança Veicular**

CSV Nº 000558629-55/2017

Chassi de identificação do veículo: WAUAGD4L1FD017920

Tipo de CSV: Normal

Número Nota Fiscal: 1001063

Conforme Portarias Denatran Nº 64/16 e 65/16

DATA DA INSPEÇÃO  
12/06/2017DATA DE VALIDADE  
N/A**DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| NOME                               | CPF/CNPJ       |
| AUDI DO BRASIL IND COM VEICLS LTDA | 03472246000154 |
| MUNICÍPIO                          | UF             |
| SAO PAULO                          | SP             |

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

|         |                   |                     |                 |                 |         |         |                         |
|---------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|-------------------------|
| PLACA   | Nº CHASSI         | MARCA/MODELO/VERSÃO | TIPO DE VEÍCULO | ESPÉCIE         |         |         |                         |
| FGB5271 | WAUAGD4L1FD017920 | I/AUDI Q7 3.0TFSI   | UTILITARIO      | MISTO           |         |         |                         |
| COR     | ANO FAB.          | ANO MOD.            | POTÊNCIA (cv)   | CILINDRADA (cc) | CMT (t) | PBT (t) | CAPACIDADE DE CARGA (t) |
| PRETA   | 2014              | 2015                | 333             | 2995            | 6.53    | 3.09    | 0.82                    |
| LOTAÇÃO | COMBUSTÍVEL       | CARROCERIA          |                 |                 |         |         |                         |
| 7       | GASOLINA          | NÃO APLICAVEL       |                 |                 |         |         |                         |

**CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VEÍCULO**

|         |                   |                     |                 |                 |         |         |                         |
|---------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|-------------------------|
| PLACA   | Nº CHASSI         | MARCA/MODELO/VERSÃO | TIPO DE VEÍCULO | ESPÉCIE         |         |         |                         |
| FGB5271 | WAUAGD4L1FD017920 | I/AUDI Q7 3.0TFSI   | UTILITARIO      | MISTO           |         |         |                         |
| COR     | ANO FAB.          | ANO MOD.            | POTÊNCIA (cv)   | CILINDRADA (cc) | CMT (t) | PBT (t) | CAPACIDADE DE CARGA (t) |
| PRETA   | 2014              | 2015                | 333             | 2995            | 6.53    | 3.09    | 0.52                    |
| LOTAÇÃO | COMBUSTÍVEL       | CARROCERIA          |                 |                 |         |         |                         |
| 7       | GASOLINA          | NÃO APLICAVEL       |                 |                 |         |         |                         |

**FOTOS DO VEÍCULO**

DIANTEIRA



TRASEIRA



AMBIENTE

**MEDIÇÕES**

## MEDIÇÃO DO EIXO 1:

|                         |                      |                          |                       |                    |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| DESEQUILÍBRIO FRENAGEM: | EFICIÊNCIA FRENAGEM: | DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO: | FREIO ESTACIONAMENTO: | ALINHAMENTO RODAS: |
| 2.0%                    | 65.0%                | 2.0%                     | 27.0%                 | 5.5mm/m            |

## MEDIÇÃO DO EIXO 2:

|                         |                      |                          |                       |                    |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| DESEQUILÍBRIO FRENAGEM: | EFICIÊNCIA FRENAGEM: | DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO: | FREIO ESTACIONAMENTO: | ALINHAMENTO RODAS: |
| 4.0%                    | 65.0%                | 1.0%                     | 27.0%                 | 0.0mm/m            |

**DADOS ESPECÍFICOS INSPECIONADOS**

Número do registro no exército da blindadora:

8281

Número do relatório técnico experimental(retex):

2653/11-2753/12

# Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 000558629-55/2017

Chassi de identificação do veículo: WAUAGD4L1FD017920

Tipo de CSV: Normal

Número Nota Fiscal: 1001063

Conforme Portarias Denatran Nº 64/16 e 65/16



DATA DA INSPEÇÃO

12/06/2017

DATA DE VALIDADE

N/A

## RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

NOME DA ITL

CATA - CENTRO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA.,

CNPJ DA ITL

00880230000192

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PEDRO AFONSO ROSA DA CRUZ

CREA

220183541-1

CPF RESPONSÁVEL TÉCNICO

48042919034

## OBSERVAÇÕES DO INSPETOR

VEÍCULO BLINDADO

## OBSERVAÇÕES SISTÊMICAS

## ESCOPOS INSPECIONADOS

### Escopo 1004 - Blindagem

Autorização prévia:

Número:

17001894468

Nome do autorizador:

MARCIO MOACIR PINTO

CPF do autorizador:

16664888874

Observação:

INCLUSAO BLINDAGEM